



Universidad
Tecnológica
de Pereira

DESCRIPCIÓN DEL
TRABAJO DE GRADO



INVESTIGADORA PRINCIPAL

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1er. Apellido: Gomez | 2do. Apellido: Hincapie | Nombre: Angela Jasmin | C.C. 42010899 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|

AUTORES

| | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------|
| 1er. FLÓREZ | Apellido: VALDERRAMA | 2do. Apellido: ADRIÁN | Nombre: ADRIÁN | C.C. |
| 1er. GARCÍA | Apellido: AGUIRRE | 2do. Apellido: DIEGO FERNANDO | Nombre: DIEGO FERNANDO | C.C. |
| 1er. FORERO | Apellido: PATIÑO | 2do. Apellido: JULIÁN MAURICIO | Nombre: JULIÁN MAURICIO | C.C. |

TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA, 2013

RESUMEN EN ESPAÑOL: El estudio se realizó en el municipio de Santuario departamento de Risaralda, donde se caracterizaron los escenarios deportivos tanto del área urbana como rural, con el fin de conocer el número de estos espacios de carácter público, el estado en que se encuentran actualmente, y el cumplimiento de la normatividad para contribuir a que los recursos asignados a cada uno de los departamentos y así a los distintos municipios, sean apropiados y repartidos equitativamente, dando un buen uso de esos en cada ente administrativo. Además se tuvieron en cuenta para este estudio antecedentes investigativos relacionadas con la problemática detectada en este proyecto, teniendo como principal punto de referencias las caracterizaciones de los municipios de La Virginia y Santa Rosa de Cabal.

La investigación contó con un mapeo que permitió la identificación de la totalidad de los escenarios deportivos con los que cuenta el municipio, con un instrumento guía realizado y utilizado por Coldeportes, Secretaría Departamental de Deportes Y Recreación de Departamento de Risaralda y semillero de investigación GIGEDE de la Universidad Tecnológica de Pereira, también se tuvieron en cuenta los testimonios de las personas encargadas y conocedoras de las problemáticas relacionadas con las personas que los frecuentan, el uso y mantenimiento del mismo. Posterior a esto, los datos obtenidos fueron sistematizados en una sábana para la realización de un análisis y con base en este la obtención de resultados que permiten identificar las condiciones precisas en las cuales se encuentran los escenarios del municipio de Santuario Risaralda.

Se encontraron 38 escenarios entre los cuales se destacó que un 90% no cuentan con acceso para personas con discapacidad y que las dotaciones de dichos escenarios son insuficientes o se encuentran en mal estado y que el mantenimiento no se realiza con frecuencia.

Palabras claves: Escenario deportivo, caracterización, infraestructura, accesibilidad, deporte, rural, urbano, municipio, Santuario

CONCLUSIONES

municipio de Santuario cuenta con un total de 38 escenarios deportivos. Los cuales son insuficientes para suplir las necesidades de la población en materia de actividad física, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Se encontraron 25 escenarios en el área rural y 13 en la urbana, donde se evidencia que 26 de esos 38 no están en óptimas condiciones para prestación de un servicio deportivo o educativo adecuado.

- 25 de los 38 escenarios se encuentran en la zona rural, donde la accesibilidad es mala por el estado que presentan las carreteras, reduciendo la participación de los habitantes en actividades deportivas y/o recreativas, se deduce que la planeación en el municipio en cuanto al eje vial solo está encaminada a los accesos principales, dejando a un lado la repartición de los recursos a las vías de acceso a veredas, la mayoría de las instalaciones deportivas de las veredas están ubicadas en colegios y a ellas deben llegar los estudiantes y usuarios en general, atravesando grandes recorridos y con las vías en mal estado.

- Los escenarios deportivos ubicados en la zona urbana presentan inconvenientes en el acceso para la utilización de todos los habitantes, por las restricciones presentadas de los colegios y del polideportivo, gran contradicción al llamarse públicos, si la preocupación es el mantenimiento de estos, debería ser mayor preocupación el que no se esté haciendo en dichos lugares una adecuada promoción de buenos hábitos de vida, ni se esté incentivando a la gente por la práctica deportiva.

De los 38 escenarios caracterizados, el 31% (8 escenarios) cuenta con una infraestructura adecuada. Por lo tanto, se puede concluir que el 69% de los escenarios deportivos del municipio de Santuario Risaralda no cuentan con una infraestructura adecuada.

- De los 38 escenarios caracterizados, el 21% (8 escenarios) cuenta con una infraestructura adecuada. Por lo tanto equivale a que solo 3280 habitantes de 15600 aproximadamente, pueden disfrutar de un escenario óptimo para realizar actividades físicas, deportivas y recreativas, entre niños, jóvenes y adultos. Es un número muy bajo teniendo en cuenta la ley que obliga a los municipios a la masificación del deporte, la recreación y la actividad física.

- Las condiciones de accesibilidad y seguridad son pésimas, los escenarios deportivos no cuentan con instalaciones para la población con discapacidad y adultos mayores; instalaciones con las cuales deben contar según lo dice la ley Clopatosky, para asegurar la inclusión de todo tipo de población en las actividades de carácter deportivo, físico, recreativo y educativo, resulta incomprensible que en el municipio no se acoge a la ley en el momento de construir escenarios públicos.

- Los escenarios del municipio de Santuario no son aptos para recibir competiciones de carácter oficial, debido a que no cumplen con las reglas básicas que debe tener un escenario para los diferentes deportes que allí se practican, teniendo en cuenta que las medidas no son reglamentarias, que la infraestructura mínima requerida en la construcción de escenarios es ~~inexistente y que la prevalencia de instalaciones en mal estado, deja mal parada al ente municipal encargada del mantenimiento~~
RECOMENDACIONES Están basadas en acciones que permitan una distribución equitativa de los recursos, basándose en el estado en el cual se encuentra cada escenario tanto del área urbana como rural del municipio de santuario para de esta manera prestar un mejor servicio a la comunidad.

- Los entes municipales y departamentales deben tener en cuenta la información recogida, para la construcción, remodelación o mantenimiento de los escenarios deportivos del departamento, según la ley 181, tengan pleno conocimiento de la cantidad y estado de las instalaciones del departamento

- Se deben tener ubicados e identificados por medio de una base de datos, todos los escenarios del municipio, tanto del área urbana como rural, para que a la hora de asignación de recursos, se puedan dividir de manera equitativa.

- Optimizar el manejo de los recursos, de tal manera que permita que los pocos escenarios que se encuentran en el municipio, cuenten con un mantenimiento que les garantice un estado adecuado, para la realización de la práctica deportiva.

- Se hace necesario la realización de un trabajo de mantenimiento de los escenarios por parte de los entes administrativos para la recuperación de los espacios deportivos, teniendo en cuenta que 26 de 38 se encuentran en mal estado, lo que quiere decir que la mayoría de estos no están aptos para la práctica deportiva.

- Es necesario mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad en cuanto a la infraestructura, buscando de esta manera fomentar la actividad física, el deporte y la recreación, influyendo directamente sobre los hábitos de vida de la población.